



Komponentenliste:

- S1 Not-Aus
- S2 Taster Stop
- S3 Taster Start
- Q1 Schütz  $U_c:400V\sim$
- F1 Sicherung F2A
- F2 Überlastschutz Mx,xA
- M1 Motor
- X Reihenklennen Netz
- X1 CEE-Steckdose 400V/16A



Sternverschlaltung



Dreieckverschlaltung

				Tag	Name	Bezeichnung
			Bearb.	15.09.15	M.Orlik	
			Gepr.	15.09.15	Treusch	K4000/0-Spg/MxxA
						ZgNr.
Ind.	Änderung	Tag	Name	<b>KLINGER BORN</b>		e_00984050